




FACHADA ESTE




FACHADA OESTE




FACHADA NORTE



PLANTA ARQUITECTONICA



FACHADA SUR



SIMBOLOGIA:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN IQOC16US
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FA100SMX
- CAJA EMBISAGRADA

- Mantenimiento a extractor axial
- Aplicación de pintura tipo vinilica color gris: Pantone® Cool Gray 10; en cenefa inferior de 1 metro y elementos sobresalientes.
- Aplicación de pintura tipo vinilica, formada por pleca tricolor:
 - roja Pantone®200C
 - central Pantone®Cool Gray 1
 - verde Pantone®356C
- Aplicación de pintura tipo vinilica color gris: Pantone® Cool Gray 1
- Rotulación de logotipo de la API Dos Bocas de 60 cm
- Rotulación de letreo de identidad de 20 cm.

REVISÓ:
ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUAREZ.
SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS.
REVISÓ:
ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA.
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN.
ELABORÓ:
ARQ. DEYSI GPE. GALLEGOS PALMA
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO.

DOS BOCAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

APROBÓ:
ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ
GERENCIA DE INGENIERÍA
Vo. Bo.:
C. MIGUEL ÁNGEL SERVÍN HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

PLANOS COMPLEMENTARIOS	

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
MANTENIMIENTO A CASETAS DE ACCESO Y OPERATIVAS
CASETA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

ARCHIVO: APIDBO-ING-MCTUM-CPA.DWG | ESCALA: 1:75 | FECHA: FEBRERO 2017 | PLANO No. APIDBO-ING-MCTUM-CPA-01/17