



FACHADA PRINCIPAL OESTE




FACHADA TRASERA ESTE




FACHADA LATERAL NORTE

FACHADA LATERAL SUR




PLANTA ARQUITECTONICA

ESCALA: 1:50




FACHADA OESTE



SIMBOLOGIA:

APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MURO INTERIOR COLOR BLANCO

- 1 Aplicación de pintura en superficies metálicas. Incluye señalamiento de puerta
- 2 Aplicación de pintura tipo vinilica color gris: Pantone® Cool Gray 10; en cenefa inferior de 1 metro y elementos sobresalientes
- 3 Aplicación de pintura tipo vinilica, formada por pleca tricolor:
 - roja Pantone®200C
 - central Pantone®Cool Gray 1
 - verde Pantone®356C
- 4 Aplicación de pintura tipo vinilica color gris: Pantone® Cool Gray 1
- 5 Rotulación de logotipo de la API Dos Bocas de 60 cm
- 6 Rotulación de letrero de identidad de 20 cm.



REVISÓ:
ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUÁREZ.
SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS.
REVISÓ:
ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA.
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN.
ELABORÓ:
ARQ. DEYSI GPE. GALLEGOS PALMA
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO.

DOS BOCAS
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

APROBÓ:
ING. HUGO FLORES SÁNCHEZ
GERENCIA DE INGENIERÍA
Vo. Bo.:
C. MIGUEL ÁNGEL SERVÍN HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL

PLANOS COMPLEMENTARIOS	

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO
MANTENIMIENTO A CASETA DE ACCESO Y OPERATIVAS
PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIAS
ARCHIVO: APIDBO-ING-MCTUM-PEE DWG
ESCALA: 1:75
FECHA: FEBRERO 2017
PLANO No: APIDBO-ING-MCTUM-PEE-01/17