










SIMBOLOGIA.	
<b>DE PROYECTO:</b>	
	ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE POSTES
	POSTE DE ACERO PTR 2"X2"X1/8" EXISTENTE
	MANTENIMIENTO A POSTE EXISTENTE DE ACERO.
	TRAMOS DE CONCERTINA NUEVA.
	TRAMOS DE CONCERTINA EXISTENTE A REINSTALAR
	TRAMOS DE BARRA SUPERIOR DE 40 MM A COLOCAR.
<b>CONDICIÓN ACTUAL:</b>	
	POSTE EXISTENTE DE ACERO.
	POSTE EXISTENTE DE ACERO ACABADO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO O GRIS.
	POSTE EXISTENTE DE POLIETILENO.

REVISÓ:  ARO, ÁLVARO OSORIO GARCÍA DEPTO. DE PLANEACIÓN	 <b>ADMINISTRACIÓN PUERTARIA INTEGRAL DE DOS Bocas, S.A. DE CV.</b>	APROBÓ:  <b>ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUÁREZ</b> GERENCIA DE INGENIERÍA	PLANOS COMPLEMENTARIOS	<b>PUERTO DE DOS Bocas, TABASCO</b> <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCA</b> <b>PERIMETRAL DE LA TUM</b> <b>SECCIONES A Y B</b>			
ELABORÓ:  ING. SERGIO ARTURO CAMPOS DE LA CRUZ COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA		Vo. Bo.:  <b>LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICÓN</b> DIRECCIÓN GENERAL		ARCHIVO: API cerca 2013.DWG	ESCALA: S/E	FECHA: MARZO 2013	APIDBO-ING-MANCER-02/13