

ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE POSTES



SIMBOLOGIA.

DE PROYECTO:

- ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE POSTES
- POSTE DE ACERO PTR 2"X2"X1/8" EXISTENTE
- MANTENIMIENTO A POSTE EXISTENTE DE ACERO.
- TRAMOS DE CONCERTINA NUEVA.
- TRAMOS DE CONCERTINA EXISTENTE A REINSTALAR
- TRAMOS DE BARRA SUPERIOR DE 40 MM A COLOCAR.
- MANTENIMIENTO A PORTON DE ACCESO EN ADUANA

CONDICIÓN ACTUAL:

- POSTE EXISTENTE DE ACERO.
- POSTE EXISTENTE DE ACERO ACABADO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.
- POSTE EXISTENTE DE POLIETILENO.

REVISÓ: ARQ. ÁLVARO OSORIO GARCÍA, DEPTO. DE PLANEACIÓN ELABORÓ: ING. SERGIO ARTURO CAMPOS DE LA CRUZ, COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.	APROBÓ: ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUÁREZ, GERENCIA DE INGENIERIA Vo. Bo.: LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICÓN, DIRECCION GENERAL	PLANOS COMPLEMENTARIOS

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM ARREGLO GENERAL

ARCHIVO:	ESCALA:	FECHA :	PLANO No.
API cerca 2013.DWG	1: 3,500	MARZO 2012	APIDBO-ING-MANCER-01/13