



SIMBOLOGIA.	
DE PROYECTO:	
	ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE POSTES
	POSTE DE ACERO PTR 2"X2"X1/8" EXISTENTE
	MANTENIMIENTO A POSTE EXISTENTE DE ACERO.
	TRAMOS DE CONCERTINA NUEVA.
	TRAMOS DE CONCERTINA EXISTENTE A REINSTALAR
	TRAMOS DE BARRA SUPERIOR DE 40 MM A COLOCAR.
CONDICIÓN ACTUAL:	
	POSTE EXISTENTE DE ACERO.
	POSTE EXISTENTE DE ACERO ACABADO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.
	POSTE EXISTENTE DE POLIETILENO.

DETALLE DE CERCA PERIMETRAL.

REVISÓ:	
ELABORÓ:	ARO, ÁLVARO OSORIO GARCÍA DEPTO. DE PLANEACIÓN
	ING. SERGIO ARTURO CAMPOS DE LA CRUZ COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.	

APROBÓ:	ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUÁREZ GERENCIA DE INGENIERÍA
Vs. Bo.:	LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICÓN DIRECCIÓN GENERAL

PLANOS COMPLEMENTARIOS	

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM SECCIONES C Y D			
ARCHIVO:	ESCALA:	FECHA:	
API cerca 2013.DWG	S/E	MARZO 2012	APIDBO-ING-MANCER-03/13